DISOLVENTE DESA-FOAM



Descripción y características

Disolvente limpiador a base de acetona e hidrocarburos para espuma de poliuretano. Elimina espuma de poliuretano no endurecida, grasas, aceites, alquitrán, ceras, residuos de pegamento, selladores frescos.

Muy útil para la limpieza de la pistola de aplicación de la espuma de poliuretano.

Sin color

Soluble en agua

Se suministra en bote de 500ml



Aplicación

Se puede usar sobre superficies en hierro, acero, cromo,

Aluminio para eliminar exceso de grasa. No obstante, se recomienda comprobar en una zona de desperdicio, el posible ataque al acabado superficial de las piezas a limpiar.

No usar sobre madera barnizada y mármol (piedra).

Se utiliza para la limpieza manual, así como para la limpieza de la pistola de aplicación de la espuma de poliuretano:

<u>Para el uso manual</u> se utiliza el accesorio de pulverización rojo incorporado en los botes. Presionando el tapón el sale el flujo de disolvente. En superficies porosas, deje que el limpiador penetre la superficie y luego limpiar.

Para limpiar la pistola se debe roscar el bote en la zona roscada de esta y roscarlo hasta el tope final de la rosca de la pistola.

Con cuidado, accione el gatillo de la pistola para eliminar los residuos de espuma.

Una vez que el disolvente comience a salir, soltar el gatillo.

Deje el bote roscado en la pistola de 1 a 2 minutos.

Accione de nuevo el gatillo hasta que el disolvente comience a salir.

Repita el procedimiento 2 o 3 veces en cada limpieza de la pistola.

Una vez acabado el proceso de limpieza retire el bote de la pistola.

Precauciones de seguridad

Extremadamente inflamable.

Irrita los ojos.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas.

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y mareos.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

No respirar los aerosoles.

En el caso de de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y consultar al médico.

Use guantes adecuados.

Usar protección en cara y ojos.

Utilizar sólo en áreas bien ventiladas.

Envase a presión: proteger de los rayos solares y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C.

No perforar ni quemar, incluso después de su total uso.

No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente.

Mantener alejado de fuentes de ignición - No fumar.

Almacenar siempre en posición vertical.

Se recomienda almacenar a temperaturas que oscilen entre $+10^{\circ}$ C y $+20^{\circ}$ C.

Caduca a los 12 meses.

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.

